

Тюменская областная региональная организация
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**
(Заключение по обследованию объекта социальной инфраструктуры)

Автономная некоммерческая организация
Детский оздоровительно-образовательный центр
«Алые паруса»
Столовая
Тюменская область, Тюменский р-н,
24 км Червишевского тракта

Председатель ТООО ВОИ



Кравченко Е. К.

Главный инженер ТООО ВОИ

Кривошеина С.В.

Тюмень
2020 год

В данном заключении представлена информация о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры, оформленная в «Паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)», для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью принятия управленческих решений обеспечивающих их доступность, согласно методическому пособию «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627.

Заключение на обследование разработано по результатам экспертной оценки уровня доступности объекта и соблюдения нормативно-правовых документов в архитектурной, строительной и градостроительной отрасли, а также социальной политике.

Состояние объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Рекомендуем следующие мероприятия по обустройству и адаптации объекта:

- проведение ремонтных работ с заменой или восстановлением конструктивных элементов в соответствии с установленной нормативной и технической документацией: СП 59.13330.2016 - утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14 ноября 2016г. № 798/пр. в редакции № 86/пр. от 10.02.2017, введен в действие с 15 мая 2017г.

- организация ситуационной помощи инвалиду (другому маломобильному человеку) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на объекте, в том числе при использовании дополнительных технических средств.

Обозначения и сокращения, используемые в заключении (Паспорте ОСИ):

Формы инвалидности

Г	Инвалиды с нарушениями слуха
К	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(ОДА)	
С	Инвалиды с нарушениями зрения
У	Инвалиды с нарушениями интеллекта

Состояние доступности объекта (зоны)

ДП	Доступно полностью
ДП-В	Доступен полностью всем
ДП-И	Доступен полностью избирательно
ДЧ	Доступно частично
ДЧ-В	Доступен частично всем
ДЧ-И	Доступен частично избирательно
ДУ	Доступно условно
«ВНД»	Временно недоступно
«Х»	Не предназначен для посещения инвалидами

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

«А»	Доступность всех зон и помещений - универсальная
«Б»	Доступны специально выделенные участки и помещения
«ДУ»	Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
«ВНД»	Не организована доступность
«ТСР»	Технические средства реабилитации
«МГН»	Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)

Обследование объекта и обработку данных провели:

Главный инженер ТООО ВОИ
Кривошеина С.В.

Инженер ТООО ВОИ
Бодриченков О.Н.

(инвалид 3 группы, нарушение опорно-двигательного аппарата)

Специалист по работе с инвалидами ТООО ВОИ
Григорьева Г.И.

(инвалид 3 группы, общее заболевание)

Прилагаемые документы:

Фотографии – 126 шт.

Копии документов (Планы, Свидетельство, Сертификаты) – 5 л.

УТВЕРЖДАЮ

«__» _____ 20__ г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 35-СЗ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Автономная некоммерческая организация Детский оздоровительно-образовательный центр «Алые паруса». Столовая.

1.2. Адрес объекта: Тюменская область, Тюменский р-н, 24 км Червишевского тракта.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, площадь – 3 000,0 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка – _____ кв.м.

1.4. Год постройки здания 1976 г., последнего капитального ремонта – 2011г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – _____ г. капитального – _____ г.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: Автономная некоммерческая организация Детский оздоровительно-образовательный центр «Алые паруса» (АНО ДООЦ «Алые паруса».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 625519, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, 24 км Червишевского тракта.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): договор безвозмездного пользования № 46 от 20.05.2016г.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) автономная некоммерческая организация.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная-Тюменский район.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент социального развития Тюменской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тюмень, ул. Республики, 83А.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): оздоровительно-образовательный лагерь круглогодичного действия.

2.2 Виды оказываемых услуг: организация детского отдыха и оздоровления

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети от 7 до 17 лет.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 400 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Движение из города Тюмени по федеральной трассе Тюмень-Курган, от границы Тюмени прямо по Червишевскому тракту 15 км, далее съезд с трассы налево по указателю «Санаторий Сибирь», «лагерь «Алые паруса», двигаемся прямо 6 км до развилки, по указателю направо по извилистой дороге 1,5 км.

Приближаясь к ДООЦ «Алые паруса», необходимо ориентироваться на указатели, подъездных путей – два:

- «Алые паруса - Первый причал»;

- «Алые паруса – Второй причал».

Администрация лагеря расположена на Втором причале. Весь путь от города Тюмени до лагеря, протяженностью 24 км – асфальтирован.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – _____ м.

3.2.2 время движения (пешком) – _____ мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет.

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): регулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: есть, визуальная (уличный рекламный стенд-указатель).

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: - не требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями интеллекта	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г) ДЧ-И (О,У) ВНД (К,С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,У) ВНД (С,Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У,С) ВНД (К,О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У) ВНД (С,Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется разместить визуальную информацию (в том числе электронное информационное табло), установить на всех структурно-функциональных зонах информационную индукционную систему (портативную), предусмотреть систему субтитрования.

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо наружную лестницу входной группы, эвакуационную наружную лестницу оборудовать дополнительным, двусторонним разделительным поручнем, при ширине лестницы более 4,0 м, в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016г.

Поручни наружных лестниц и внутренней межэтажной лестницы привести в соответствие с требованиями ГОСТ Р 51261-2017.

Установить опорные поручни на лестницах для подъема на сцену.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени лестниц (каждого марша лестницы), контур открытого проема в стене.

Предусмотреть на объекте предупреждающие и информационные тактильные указатели, информационные таблички, мнемосхему, информационную вывеску с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов на креслах-колясках необходимо предусмотреть телескопический пандус для лестницы сцены и для наружной эвакуационной лестнице из зрительного зала.

Предусмотреть зону для принятия пищи, инвалидам на креслах-колясках, на уровне 1-го этажа.

Предусмотреть преодоление перепадов высот в виде порогов с помощью приставных мини-пандусов.

Предусмотреть вход на территорию через ворота, с шириной прохода не менее 0,9м, без перепада высот.

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016г.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.3014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

Обустроить санитарно-гигиенические помещения в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до - г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (О,Г,С,У), ДУ-И(К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____ 2020 года.

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «02» июня 2020 г.

2. Акта обследования объекта: № 472 от «02» июня 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации

«___» _____ 20__ г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 35-СЗ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Автономная некоммерческая организация Детский оздоровительно-образовательный центр «Алые паруса». Столовая.
- 1.2. Адрес объекта: Тюменская область, Тюменский р-н, 24 км Червишевского тракта.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, площадь – 3 000,0 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка – _____ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания - 1976 г., последнего капитального ремонта – 2011г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – _____ г. капитального – _____ г.
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: Автономная некоммерческая организация Детский оздоровительно-образовательный центр «Алые паруса» (АНО ДООЦ «Алые паруса».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 625519, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, 24 км Червишевского тракта.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): договор безвозмездного пользования № 46 от 20.05.2016г.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) автономная некоммерческая организация.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная-Тюменский район.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент социального развития Тюменской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тюмень, ул. Республики, 83А.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): оздоровительно-образовательный лагерь круглогодичного действия.

2.2 Виды оказываемых услуг: организация детского отдыха и оздоровления

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети от 7 до 17 лет.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 400 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Движение из города Тюмени по федеральной трассе Тюмень-Курган, от границы Тюмени прямо по Червишевскому тракту 15 км, далее съезд с трассы налево по указателю «Санаторий Сибирь», «лагерь «Алые паруса», двигаемся прямо 6 км до развилки, по указателю направо по извилистой дороге 1,5 км.

Приближаясь к ДООЦ «Алые паруса», необходимо ориентироваться на указатели, подъездных путей – два;

- «Алые паруса - Первый причал»;

- «Алые паруса – Второй причал».

Администрация лагеря расположена на Втором причале. Весь путь от города Тюмени до лагеря, протяженностью 24 км – асфальтирован.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – м.

3.2.2 время движения (пешком) – мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет.

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): регулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: есть, визуальная (уличный рекламный стенд-указатель).

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: - не требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	-
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	-
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	-
4	с нарушениями зрения	-
5	с нарушениями слуха	-
6	с нарушениями интеллекта	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-
4 (I)	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
4(II)	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	-
4(III)	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>

согласовано _____.

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

«__» _____ 20__ г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 472
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 35-СЗ

Тюменская область

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

«02» июня 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Автономная некоммерческая организация Детский оздоровительно-образовательный центр «Алые паруса». Столовая.
- 1.2. Адрес объекта: Тюменская область, Тюменский р-н, 24 км Червишевского тракта.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, площадь – 3 000,0 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка – _____ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1976 г., последнего капитального ремонта – 2011г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – _____ г. капитального – _____ г.
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: Автономная некоммерческая организация Детский оздоровительно-образовательный центр «Алые паруса» (АНО ДООЦ «Алые паруса».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 625519, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, 24 км Червишевского тракта.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
Движение из города Тюмени по федеральной трассе Тюмень-Курган, от границы Тюмени прямо по Червишевскому тракту 15 км, далее съезд с трассы налево по

указателю «Санаторий Сибирь», «лагерь «Алые паруса», движемся прямо 6 км до развилки, по указателю направо по извилистой дороге 1,5 км.

Приближаясь к ДООЦ «Алые паруса», необходимо ориентироваться на указатели, подъездных путей – два;

- «Алые паруса - Первый причал»;

- «Алые паруса – Второй причал».

Администрация лагеря расположена на Втором причале. Весь путь от города Тюмени до лагеря, протяженностью 24 км – асфальтирован.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – м.

3.2.2 время движения (пешком) – мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет.

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): регулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: есть, визуальная (уличный рекламный стенд-указатель).

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: - не требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями интеллекта	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г) ДЧ-И (О,У) ВНД (К,С)	-	9,11-39
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)	3	40,43-57
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)	1эт 1,2,4,6,7, 9,16,17 2эт 1,2,13-16	41,42, 58-66, 82-91, 108
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,У) ВНД (С,Г)	1эт 5,8,18,19	67-81, 92-108,

			2эт 3,4	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У,С) ВНД (К,О)	1эт 10-12	59, 109-118
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У) ВНД (С,Г)	-	119-126
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	-	1-8

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно (ВНД).**

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется разместить визуальную информацию (в том числе электронное информационное табло), установить на всех структурно-функциональных зонах информационную индукционную систему (портативную), предусмотреть систему субтитрования.

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо наружную лестницу входной группы, эвакуационную наружную лестницу обустроить дополнительным, двусторонним разделительным поручнем, при ширине лестницы более 4,0 м, в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016г.

Поручни наружных лестниц и внутренней межэтажной лестницы привести в соответствие с требованиями ГОСТ Р 51261-2017.

Установить опорные поручни на лестницах для подъема на сцену.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени лестниц (каждого марша лестницы), контур открытого проема в стене.

Предусмотреть на объекте предупреждающие и информационные тактильные указатели, информационные таблички, мнемосхему, информационную вывеску с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов на креслах-колясках необходимо предусмотреть телескопический пандус для лестницы сцены и для наружной эвакуационной лестнице из зрительного зала.

Предусмотреть зону для принятия пищи, инвалидам на креслах-колясках, на уровне 1-го этажа.

Предусмотреть преодоление перепадов высот в виде порогов с помощью приставных мини-пандусов.

Предусмотреть вход на территорию через ворота, с шириной прохода не менее 0,9м, без перепада высот.

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016г.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.3014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до - г.

в рамках исполнения _____.
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (О,Г,С,У), ДУ-И(К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Тюменская областная региональная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта:

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на __ 10 __ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на __ 5 __ л. |
| 3. Путей движения в здании | на __ 7 __ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на __ 10 __ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на __ 3 __ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на __ 1 __ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на __ 36 __ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на __ 3 __ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) нет.

Руководитель
рабочей группы:

Главный инженер ТООО ВОИ

Кривошеина С.В.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей
группы:

Инженер ТООО ВОИ


Бодриченков О.Н.



(Подпись)

Специалист по работе с
инвалидами ТООО ВОИ

Григорьева Г.И.




(Подпись)

Представитель
организации
расположенной
на объекте:

Главный инженер

Спиридонов С.В.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

АНО ДООЦ «Алые паруса»

Столовая

Тюменская область, Тюменский р-н.

24 км Червишевского тракта

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	11- 18	- перед крыльцом, входа/выхода на/из КПП отсутствует тактильно-контрастный указатель; - высота подступенка первой ступени крыльца отличается от остальных; - краевые ступени крыльца не выделены контрастным цветом; - отсутствуют горизонтальные травмобезопасные завершающие части поручня; - крыльцо не продублировано пандусом; - отсутствует информационная табличка дублированная шрифтом Брайля; - отсутствует пиктограмма «доступность для инвалидов»; - отсутствует электронное информационное табло (бегущая строка); - доводчики дверей не обеспечивают пятисекундной задержки; - установлена дверная ручка в виде «кнопки» на дверном полотне; - высота порога	К, С	- обустроить тактильно-контрастный указатель, выполняющий функцию предупреждения за 0,3м до препятствия, глубиной 0,5-0,6м или предусмотреть в качестве рельефной полосы грязезащитную решетку (грязезащитное покрытие) закрепленную за 0,3 от края ступени; - выделить проступь краевых ступеней контрастным цветом за 0,03-0,04м от края проступи шириной 0,08-0,1м; - продлить горизонтальные части имеющегося поручня на 30 см с не травмирующим окончанием в соответствии с требованиями ГОСТ Р 5126-2017; - предусмотреть	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

					более 0,014 м; - ширина дверного полотна менее 0,9м; - ручки дверей не выделены контрастным цветом; - отсутствует предупреждающая яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей; - отсутствует связь с администрацией (кнопка вызова помощи, пиктограмма);		вход на территорию через ворота, с шириной прохода не менее 0,9м, без перепада высот, инвалидам на креслах-колясках; - установить информационную табличку дублированную шрифтом Брайля; - установить пиктограмму; - установить электронное информационное табло; - отрегулировать доводчик входных дверей КПП для обеспечения пятисекундной задержки; - ручки двери выделить контрастным цветом; - установить ручку С или П-образной формы; - на прозрачное полотно двери установить яркую контрастную маркировку в форме круга, прямоугольника, декоративного рисунка или, фирменного знака) на высоте 1,3-1,4м; - в нижней части лестницы установить кнопку вызова помощи с пиктограммой; - предусмотреть оказание ситуационной помощи.	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	19-39	- отсутствует мнемосхема; - отсутствуют средства информационной поддержки и навигации на путях движения; - встречаются участки с разрушением асфальтового покрытия, неровности, перепады высоты; - встречается препятствие в виде опоры наружного освещения; - узел сопряжения пешеходного тротуара с путями движения к зонам	К,О,С,Г,У	- установить мнемосхему с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа; - предусмотреть систему средств информационной поддержки и навигации на всех путях движения; - выполнить понижение бордюрного камня	Текущий ремонт индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

					отдыха (беседки) имеет препятствие в виде бордюра высотой 0,15 м; - зоны отдыха (беседки) расположены выше отметки основного пути; - вход в беседки не продублирован пандусом; -на открытых лестницах, расположенные на склоне оврага, отсутствуют поручни; -краевые ступени открытых лестниц не выделены контрастным цветом.		(перепад высот не более 0,015 м); -устранить неровности, перепады высота на пешеходных путях движения; -перенести опору наружного освещения ближе к зоне отдыха (к скамье) или предусмотреть контрастное выделение опоры и круговое контрастное выделение основания опоры; - обеспечить доступ в зону отдыха (вход в беседки продублировать пандусом с поручнями); -на открытых лестницах установить опорные поручни с не травмирующим окончанием в соответствии с требованиями ГОСТ Р 5126-2017; - выделить проступь ступеней контрастным цветом за 0,03-0,04м от края проступи шириной 0,08-0,1м; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	
1.3	Лестница (наружная)	нет	-		-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-		-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	9	- не оборудовано парковочное место для стоянки автотранспорта инвалидов.	К, Г, О, С, У	- обустроить и оборудовать парковочное место около КПП: установить дорожный знаки 6.4; 8.17; 8.3.1; - выполнить разметку в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016.	Текущий ремонт, организационные мероприятия

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г) ДЧ-И (О,У) ВНД (К,С)	-	9, 11-39	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно (Г). Доступно частично избирательно (О,У). Временно недоступно (К,С).

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

АНО ДООЦ «Алые паруса»

Столовая

Тюменская область, Тюменский р-н,

24 км Червишевского тракта

наименование объекта, адрес

№ /п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестницы (наружные)	есть	-	40, 43-45	- отсутствуют горизонтальные травмобезопасные завершающие части поручня, что не соответствует требованиям СП 59.13330.2016; - опорные поручни установлены на высоте 1,2м; - отсутствует дополнительный, разделительный поручень при ширине лестницы более 4,0м; - отсутствует наземный тактильно-контрастный указатель; - контур краевых ступеней не выделен контрастным цветом.	О,С,Г,У	- установить дополнительно поручни на высоте 0,5м согласно требованиям СП 118.13330; - продлить горизонтальные части имеющегося поручня на 30 см с не травмирующим окончанием в соответствии с учетом технических требований; - установить дополнительный, разделительный двусторонний поручень, при ширине лестницы более 4,0м, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017; - обустроить тактильно-контрастный указатель, выполняющий функцию предупреждения, за 0,3м до препятствия, глубиной 0,5-0,6м; - выделить проступь краевых ступеней контрастным цветом за 0,03-0,04м от края проступи шириной 0,08-0,1м.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

2.2	Пандус (наружный)	есть	-	40, 46-49	-перед горизонтальной площадкой, в нижней части пандуса, присутствует препятствие в виде урны для мусора; -глубина входной площадки в нижней части пандуса менее 1,5м; - отсутствуют горизонтальные травмобезопасные завершающие части поручней, что не соответствует требованиям СП 59.13330.2016; -поручни установлены на высоте 1,2 м и 0,8 м от горизонтальной поверхности марша.	К,О,С	- устранить препятствие в нижней части пандуса; - продлить горизонтальные части имеющегося поручня на 30 см с не травмирующим окончанием в соответствии с учетом технических требований; - установить кнопку вызова с пиктограммой в нижней части пандуса; - предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.3	Входные площадки (перед дверью)	есть	-	50	- отсутствует информационная табличка с наименованием учреждения дублированная шрифтом Брайля; -отсутствует пиктограмма «доступность для инвалидов»; -отсутствует электронное информационное табло (бегущая строка).	К, О, С, Г,У	- установить информационную табличку с наименованием учреждения дублированную шрифтом Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6м ; -установить пиктограмму; -установить электронное информационное табло.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2.4	Двери (входная наружная, внутренняя)	есть		51-57	- доводчики дверей не обеспечивают пятисекундной задержки; -контур, ручки входных дверей не выделены контрастным цветом; - ширина рабочей створки двери менее 0,9м; -высота порога внутренней двери более 0,014м; -в наружных дверях установлены зеркальные стекла; -отсутствует предупреждающая яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей.	С, К, О, Г,У	- отрегулировать доводчик для обеспечения пятисекундной задержки; - контур дверей выделить контрастным цветом или световыми маяками; - выделить дверные ручки контрастным цветом (светлое на темном, темное на светлом); - на зеркальное, стеклянное полотно дверей установить яркую контрастную маркировку (в виде полосы, декоративного рисунка или, фирменного знака, в форме круга)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

							на высоте 1,3-1,4м; -предусмотреть приставной мини- пандусы к порогу.	
2.5	Тамбур	есть	3	54	- не выявлено.	С,К, О, Г, У	не требуется	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)	3	40, 43-57	Текущий ремонт индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (К,О,Г,У). Временно недоступно (С).**

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

АНО ДООЦ «Алые паруса»

Столовая

Тюменская область, Тюменский р-н,

24 км Червишевского тракта

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, рекреация, галерея, балкон, фойе, переход)	есть	1эт 9,16, 2эт 2	58-60, 108	- отсутствует информационная табличка (оказание ситуационной помощи), указатели направления движения.	К, О, С, У, Г	- установить информационную табличку (оказание ситуационной помощи), указатели направления движения.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	1эт 17 2эт 1	61-66	- конструкция поручней не соответствует требованиям ГОСТ Р 51261-2017; - поручни (ограждение) установлены на высоте 1,2 м; - отсутствует предупреждающая яркая контрастная маркировка на прозрачных, стеклянных ограждениях лестничного марша; - на верхнем марше с одной стороны	О, С, Г, У	- установить дополнительно поручни на высоте 0,5 м согласно требованиям СП 118.13330; - на прозрачное, стеклянное полотно ограждения установить яркую контрастную маркировку (в виде полосы, декоративного рисунка или, фирменного знака, в	Текущий ремонт, организационные мероприятия

					отсутствует опорный поручень; - краевые ступени (проступь) лестничных маршей не выделены контрастным цветом; - отсутствуют информационные тактильные знаки (пиктограммы); - не обеспечен доступ в обеденные залы столовой, размещенные на 2 этаже, инвалидам на креслах-колясках.		форме круга) на высоте 1,3-1,4м; -установить опорный поручень со стороны стены; - выделить контрастным цветом краевые ступени (проступь) каждого лестничного марша; - установить информационные тактильные знаки (пиктограммы); - предусмотреть зону (блок) для принятия пищи инвалидам на креслах-колясках на уровне 1-го этажа.	
33	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
34	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
35	Дверь	нет	-	-	-	-	-	-
6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	1эт 1,2,4 ,6,7, 2эт 13,14, 15,16	41, 42, 82-91	-ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом; -отсутствует предупреждающая яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне двери; -ширина рабочей створки двери менее 0,9м; - на металлических дверях пожаробезопасной зоны отсутствует пиктограмма «Пункт (место) сбора»; - высота порогов более 0,014 м; -на эвакуационных наружных лестницах не выделены краевые ступени (проступь) контрастным цветом; - наружные эвакуационные лестницы (Актный зал, Диско зал) не продублированы пандусом; - отсутствует дополнительный, разделительный поручень при ширине эвакуационной лестницы более 4,0м.	К, О, С, Г,У	- выделить дверные ручки контрастным цветом (светлое на темном, темное на светлом); - на прозрачное полотно двери установить яркую контрастную маркировку (в виде полосы, декоративного рисунка или, фирменного знака, в форме круга) на высоте 1,3-1,4м; -пожаробезопасную зону обозначить пиктограммой «Е 21»; -предусмотреть приставные мини-пандусы к порогам; -краевые ступени эвакуационных лестниц выделить контрастным цветом; - на наружных эвакуационных лестницах предусмотреть телескопический пандус; -установить дополнительный, разделительный двусторонний поручень на эвакуационной лестнице, при ширине более 4,0м, в	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР

						соответствие с требованиями ГОСТ Р 51261-2017; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	
--	--	--	--	--	--	--	--

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)	1эт 1,2,4,6,7, 9,16,17 2эт 1,2,13-16	41,42, 58-66, 82-91,108	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние объекта оценено как доступно частично избирательно (О,Г,У). Временно недоступно (К,С).**

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

АНО ДООЦ «Алые паруса»

Столовая

Тюменская область, Тюменский р-н,

24 км Червишевского тракта

наименование объекта, адрес

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (гримерка, методический кабинет)	есть	1эт 8,19	73, 113	-ручки пластиковой двери не выделены контрастным цветом; - ширина рабочей створки двери менее 0,9м; -отсутствует информационная табличка с наименованием кабинета дублированная шрифтом Брайля.	К,О, С, Г	- ручки пластиковой двери выделить контрастным цветом (темное на светлом, светлое на темном); -установить информационную табличку с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, организационные мероприятия.
4.2	Зальная форма обслуживания (диско зал, актовый зал, столовая)	есть	1эт 5,18 2эт 3,4	67- 72, 74- 81, 92- 108	<u>Диско зал-1 эт.</u> - ширина рабочей створки двери менее 0,9м; -высота порога более 0,014м; -отсутствует информационная табличка с наименованием зала дублированная шрифтом Брайля; -контур сцены (площадки) не выделен контрастным цветом; - отсутствует информационная индукционная система;	К, С, О, Г,У	<u>Диско зал</u> -установить информационную табличку с наименованием зала дублированную шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери 0,1-0,5 м; -предусмотреть приставной пандус к порогу и сцене; - контур сцены выделить контрастным	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные

				<u>Актальный зал-1эт</u> -ручки пластиковой двери (выход на сцену с коридора) не выделен контрастным цветом; - отсутствует информационная табличка с наименованием зала дублированная шрифтом Брайля; -ширина рабочей створки двери менее 0,9м; -высота порога более 0,014м; - отсутствуют поручни на лестнице при выходе на сцену; -не выделены краевые ступени лестниц сцены; -не выделены места для инвалидов; - отсутствует информационная индукционная система (стационарная); - не предусмотрен доступ на сцену инвалида на кресле коляске; <u>Столовая- 2эт</u> - ручки пластиковой двери не выделены контрастным цветом; -отсутствует предупреждающая яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей; -отсутствуют информационная табличка с наименованием зала дублированная шрифтом Брайля; -ширина рабочей створки двери менее 0,9м; -контур открытого проема в стене (малый зал) не выделен контрастным цветом; - отсутствуют поручни около раковин; -сушилка для рук установлена на высоте более 0,85 м.	цветом (темное на светлом, светлое на темном); -предусмотреть информационную индукционную систему (портативную); -предусмотреть оказание ситуационной помощи; <u>Актальный зал</u> - ручки пластиковой двери выделить контрастным цветом (темное на светлом, светлое на темном); -установить информационную табличку с наименованием зала дублированную шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери 0,1-0,5 м; - предусмотреть приставной мини- пандус к порогу; -установить опорные поручни на лестницы сцены; - краевые ступени лестниц сцены выделить контрастным цветом; -предусмотреть для зрителей на креслах-колясках места размером 0,9*1,4м; -предусмотреть места для зрителей с дефектами слуха на расстоянии не более 3 м от источника слуха; - места для инвалидов выделить пиктограммой; -предусмотреть использование информационной индукционной системы; - предусмотреть телескопический пандус для выхода на сцену; - предусмотреть оказание ситуационной помощи.	мероприятия
--	--	--	--	---	--	-------------

							<u>Столовая</u> -ручки пластиковых дверей выделить контрастным цветом (темное на светлом, светлое на темном); - на стеклянное полотно дверей установить яркую контрастную маркировку (в виде полосы, декоративного рисунка или, фирменного знака, в форме круга) на высоте 1,3-1,4м; - установить информационную табличку с наименованием зала дублированную шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери; -контур открытого проема в стене (малый зал) выделить контрастным цветом; -установить поручни около раковин; -установить сушилку для рук на высоте 0,85-1,1м; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту (библиотека)	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,У) ВНД (С,Г)	1эт 5,8,18,19 2эт 3,4	67-81, 92-108	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние объекта оценено как доступно частично избирательно (К,О,У). Временно недоступно (С,Г).**

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

АНО ДООЦ «Алые паруса»
Столовая
Тюменская область, Тюменский р-н,
24 км Червишевского тракта
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	лэт. 10- 12	109 - 118	- не предусмотрены специально оборудованные, доступные кабины для маломобильных групп населения; - отсутствует пиктограмма; - отсутствуют информационные таблички с наименованием помещения дублированные шрифтом Брайля; - высота порога более 0,014м; - двери с шириной дверного полотна менее 0,9 м; -отсутствуют поручни около раковины, унитаза и писсуара (мужской туалет); -отсутствует свободное место около унитаза для кресла-коляски в индивидуальных кабинках; -отсутствует возможность фронтально подъехать к раковине инвалидам на креслах-колясках; -отсутствует место для разворота кресла-коляски в индивидуальных кабинках; -ручки входной	К, О, С, Г, У	- оборудовать специальные, доступные кабины с учетом всех требуемых норм СП 59.13330.2016; - установить пиктограмму; - установить информационные таблички с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери; -предусмотреть уширение дверного проема входной двери, установить двери с шириной рабочего полотна не менее 0,9м и порогом не более 0,014м; -установить поручни около раковины, унитаза в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017; -установить пристенный поручень около писсуара (мужской туалет); - установить крючки для костылей около унитаза, раковины, писсуара (мужской туалет); - контур, ручки входной двери, дверей индивидуальных	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

					двери, контур, ручки дверей индивидуальных кабин не выделены контрастным цветом; -зеркало установлено на высоте более 0,85м; - отсутствует связь с администратором; - отсутствуют крючки для костылей.		кабин выделить контрастным цветом; -обеспечить свободное пространство около унитаза и разворота кресла-коляски; -под раковиной предусмотреть проем для ног инвалида на кресле-коляске глубиной не менее 0,5м, шириной и высотой не менее 0,75м; -установить зеркало на высоту не более 0,85-1,1м; -установить кнопку вызова помощи с пиктограммой.	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная/ раздевалка)	нет		59	-в фойе на 1 этаже установлены напольные вешалки для одежды.	К, О, С, Г,У	- предусмотреть вешалки для одежды для инвалидов на кресле-коляске на высоте не более 1,3м.	Организац ионные мероприят ия

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У,С) ВНД (К,О)	1эт 10-12	59, 109-118	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (Г,У,С). Временно недоступно (К,О).**

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

АНО ДООЦ «Алые паруса»
Столовая
Тюменская область, Тюменский р-н,
24 км Червишевского тракта
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	119- 126	- отсутствуют информационные таблички, указатели, пиктограммы, предупредительная маркировка; -контур краевых ступеней не выделен контрастным цветом; - ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом;	К, О, Г,У	Обеспечить визуальную информацию на объекте: -установить информационные таблички, указатели, пиктограммы, предупредительную маркировку на стеклянные полотна дверей, ограждения; -контур краевых ступеней выделить контрастным цветом; -применить контрастные сочетания цветов (дверь-стена, ручка, стена-выключатель, средства визуальной информации и т. п.).	Текущий ремонт, индивиду альное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-отсутствует информационная индукционная система.	Г	-установить информационную индукционную систему (портативную);	Текущий ремонт, индивиду альное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	- отсутствуют информационные тактильные таблички на кабинетах, залах дублированные	С	-установить информационные тактильные таблички на кабинетах, залах	Текущий ремонт


					шрифтом Брайля, пиктограммы; -отсутствует информационная мнемосхема; - отсутствует наземный тактильно- контрастный указатель.		дублированные шрифтом Брайля, пиктограммы; -установить информационную мнемосхему; - обустроить наземный тактильно- контрастный указатель, выполняющий функцию предупреждения за 0,3м до препятствия, глубиной 0,5-0,6м;	
--	--	--	--	--	---	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (К,О,У) ВНД (С,Г)	-	119-126	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И (К,О,У). Временно недоступно ВНД (С,Г).**



Фотография №1



Фотография №2



Фотография №3



Фотография №4



Фотография №5



Фотография №6




Фотография №7



Фотография №8




Фотография №9



Фотография №10




Фотография №11




Фотография №12



Фотография №13




Фотография №14




Фотография №15




Фотография №16



Фотография №17




Фотография №18




Фотография №19



Фотография №20



Фотография №21




Фотография №22




Фотография №23




Фотография №24




Фотография №25




Фотография №26



Фотография №27



Фотография №28



Фотография №29




Фотография №30




Фотография №31



Фотография №32




Фотография №33




Фотография №34




Фотография №35




Фотография №36



Фотография №37



Фотография №38




Фотография №39



Фотография №40




Фотография №41



Фотография №42



Фотография №43




Фотография №44



Фотография №45




Фотография №46



Фотография №47




Фотография №48




Фотография №49




Фотография №50




Фотография №51



Фотография №52



Фотография №53




Фотография №54




Фотография №55



Фотография №56



Фотография №57




Фотография №58




Фотография №59




Фотография №60




Фотография №61




Фотография №62



Фотография №63




Фотография №64



Фотография №65




Фотография №66



Фотография №67



Фотография №68




Фотография №69




Фотография №70




Фотография №71



Фотография №72




Фотография №73




Фотография №74



Фотография №75




Фотография №76



Фотография №77



Фотография №78




Фотография №79




Фотография №80



Фотография №81



Фотография №82




Фотография №83




Фотография №84



Фотография №85




Фотография №86




Фотография №87




Фотография №88



Фотография №89



Фотография №90



Фотография №91



Фотография №92



Фотография №93



Фотография №94




Фотография №95



Фотография №96



Фотография №97




Фотография №98




Фотография №99



Фотография №100




Фотография №101



Фотография №102




Фотография №103



Фотография №104



Фотография №105




Фотография №106



Фотография №107



Фотография №108



Фотография №109



Фотография №110




Фотография №111



Фотография №112



Фотография №113



Фотография №114



Фотография №115



Фотография №116



Фотография №117



Фотография №118



Фотография №119



Фотография №120




Фотография №121



Фотография №122



Фотография №123



Фотография №124



Фотография №125




Фотография №126



ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

людей и материальных ценностей в случае возникновения пожара из помещений 1 – го этажа клуба, 2 – го принала АНО ДООЦ «Алые паруса» по адресу: г. Тюмень, 24-й км. Червишевского тракта.

Утверждено
Генеральный директор
АНО ДООЦ «Алые паруса»
А.Ю. Мясников
2013г.



Условные обозначения			
●	Выход из здания	☐	Кнопка включения средств и системы пожарной автоматики
□	Огнетушитель	☐	Аптечка первой медицинской помощи
☐	Телефон	☐	Основной путь эвакуации
		☐	Запасной путь эвакуации
		☐	Опасный маршрут эвакуации

Данная документация является частью документации по безопасности и должна храниться в доступном месте.

ПОСРЕДСТВОМ КОТОРОГО
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ ПО ИНСТРУКЦИИ

Действия при пожаре СОХРАНИТЕ СПОКОЙСТВИЕ	
1. Уведомить пожарную службу по телефону 101.	2. Сообщить о пожаре в пожарную службу по телефону 101.
3. Сообщить о пожаре в пожарную службу по телефону 101.	4. Сообщить о пожаре в пожарную службу по телефону 101.
5. Сообщить о пожаре в пожарную службу по телефону 101.	6. Сообщить о пожаре в пожарную службу по телефону 101.
7. Сообщить о пожаре в пожарную службу по телефону 101.	8. Сообщить о пожаре в пожарную службу по телефону 101.
9. Сообщить о пожаре в пожарную службу по телефону 101.	10. Сообщить о пожаре в пожарную службу по телефону 101.
11. Сообщить о пожаре в пожарную службу по телефону 101.	12. Сообщить о пожаре в пожарную службу по телефону 101.
13. Сообщить о пожаре в пожарную службу по телефону 101.	14. Сообщить о пожаре в пожарную службу по телефону 101.
15. Сообщить о пожаре в пожарную службу по телефону 101.	16. Сообщить о пожаре в пожарную службу по телефону 101.
17. Сообщить о пожаре в пожарную службу по телефону 101.	18. Сообщить о пожаре в пожарную службу по телефону 101.
19. Сообщить о пожаре в пожарную службу по телефону 101.	20. Сообщить о пожаре в пожарную службу по телефону 101.
21. Сообщить о пожаре в пожарную службу по телефону 101.	22. Сообщить о пожаре в пожарную службу по телефону 101.

Действия при аварии СОХРАНИТЕ СПОКОЙСТВИЕ	
1. Сообщить о пожаре в пожарную службу по телефону 101.	2. Сообщить о пожаре в пожарную службу по телефону 101.
3. Сообщить о пожаре в пожарную службу по телефону 101.	4. Сообщить о пожаре в пожарную службу по телефону 101.
5. Сообщить о пожаре в пожарную службу по телефону 101.	6. Сообщить о пожаре в пожарную службу по телефону 101.

ГАОУ ДОД ТО ООЦ "Радуга" г. Тюмень, 19 км Червишевского тракта, стр. 2

ПЛАН

противопожарной защиты помещений 2 этажа, эвакуации людей в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций

ВНИМАНИЕ!
ориентироваться на плане
определяйте свое местонахождение
при пожаре действуйте по
инструкции


ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОЖАРЕ:

- сохранять спокойствие
1. сообщить по телефону
 - адрес объекта
 - место возникновения пожара
 - свою фамилию
 2. эвакуировать людей
 - ориентироваться по знакам направления движения
 - взять с собой пострадавших
 3. по возможности принять меры по тушению пожара
 - отключить электроэнергию
 - использовать первичные средства пожаротушения
 - привести в действие систему пожарной сигнализации (ручную при необходимости)

ДЕЙСТВИЕ ПРИ АВАРИИ:

- сохранять спокойствие
1. сообщить по телефону
 - адрес объекта
 - характер аварии
 - информацию о пострадавших
 - свою фамилию
 2. локализовать аварию
 - использовать средства защиты
 - отключить электроэнергию
 - обозначить место аварии
 3. эвакуировать людей
 - оказать помощь пострадавшим
 - ориентироваться по знакам направления движения

- Путь к основному эвакуационному выходу
- Путь к запасному эвакуационному выходу
- Запасный выход
- Вы находитесь здесь
- Огнетушитель
- Телефон
- Электрощит
- Пожарный кран
- Направление движения к эвакуационному выходу
- Аптечка первой медицинской помощи
- Звонящий оповещатель пожарной тревоги
- Кнопка включения средств и систем пожарной автоматики



Расшифровка к "Плану эвакуации людей и материальных ценностей в случае возникновения пожара из помещений 1-го этажа столовой 2-го причала АНО ДООЦ "Алые паруса"

1. - Пожарный выход №1
2. - Пожарный выход №2
3. - Центральный вход/выход
4. - Пожарный выход №3
5. - Актальный зал
6. - Пожарный выход №4
7. - Пожарный выход №5
8. - Гримерная
9. - Коридор
10. - Туалет
11. - Спец.туалет
12. - Туалет
13. - Комната горничных
14. - Подсобное помещение
15. - Кабинет
16. - Вестибюль
17. - Лестница
18. - Дискотез
19. - Кабинет
20. - Кабинет
21. - Подсобное помещение
22. - Подсобное помещение
23. - Лифтовая
24. - Вход/выход
25. - Подсобное помещение
26. - Туалет
27. - Раздевалка
28. - Подсобное помещение
29. - Лифтовая
30. - Мясной цех
31. - Склад
32. - Холодильные камеры
33. - Яйцебитная
34. - Овощной цех
35. - Склад бакалеи
36. - Подсобное помещение
37. - Склад
38. - Кабинет
39. - Выход
40. - Лестница

Расшифровка к "Плану эвакуации людей и материальных ценностей в случае возникновения пожара из помещений 2-го этажа столовой 2-го причала АНО ДООЦ "Алые паруса"

1. - Лестница
2. - Холл
3. - Малый зал
4. - Большой зал
5. - Холодный цех
6. - Горячий цех
7. - Лифтовая
8. - Пекарский цех
9. - Крупная мойка
10. - Лестница
11. - Мелкая мойка
12. - Сервизная
13. - Пожарный выход №1
14. - Пожарный выход №2
15. - Пожарный выход №3
16. - Лестница
17. - Серверная
18. - Вентиляционная



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.K1843.04ЖОЖ1

СЕРТИФИКАТ

Эксперта

№ ЭТ-02-1600082

Настоящий сертификат удостоверяет, что

БОДРИЧЕНКОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с
Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 20 июня 2019 г.

Сертификат действителен до: 19 июня 2022 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.

Тел. (495) 935-00-22

Руководитель

Органа по сертификации



А. Бухаров



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных систем
добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.K1039.04ЖЖЖО

СЕРТИФИКАТ

Эксперта

№ ЭТ-01-1700065

Настоящий сертификат удостоверяет, что

ГРИГОРЬЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с
Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 27 июня 2017 г.

Сертификат действителен до: 26 июня 2020 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.

Тел. (495) 935-00-22

Руководитель
Органа по сертификации



Е.А. Бухаров